



# Merkblatt

## Bedienung der Storen MZH Dörlimatt Känerkinden

Die Unterhaltskosten für die Storen sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Nach einer kritischen Beurteilung des Zustandes der Storen und der Einstellungen der automatischen Steuerung hat der Gemeinderat folgende Massnahmen beschlossen:

1. Defekte Storen werden ausgewechselt und alle Storen revidiert.
2. Die Sensitivität der automatischen Steuerung bei Helligkeitsschwankungen wird herabgesetzt und damit die Anzahl der Storenbewegungen reduziert.
3. Die Storen werden nur noch in den Sommermonaten automatisch gesteuert. Damit ist sichergestellt, dass sich die Halle nicht zu stark aufheizt.  
Im Herbst, Winter und Frühling werden die Storen nur bei Bedarf manuell heruntergelassen.

### Schutzbedürfnisse – Lösung Steuerung

Schutzbedürfnisse	Lösung Steuerung
Helligkeit: Licht- und Blendenschutz Verdunkelung Hitzeschutz	<b>Oktober bis Mai</b> Automatikbetrieb aus. Alle Storen werden manuell gesteuert.  <b>Juni – September oder bei Hitzeperioden vor- und/oder nachher</b> Alle Storen werden im Automatikbetrieb gesteuert.  (Der Helligkeitssensor wurde weniger sensitiv eingestellt und die Zeitverzögerung heraufgesetzt. Das System reagiert damit träger bei Helligkeitsschwankungen.)
Storenschutz bei Frost	Wird ausgeschaltet. Die Storen gehen in der Nacht automatisch nach oben, auch im Handbetrieb. Schäden durch Frost können praktisch ausgeschlossen werden. Die Storen werden in der kalten Jahreszeit nur bei Bedarf heruntergelassen.
Storenschutz bei Sturm	Keine Änderung. Bei Sturm gehen die Storen auch im Handbetrieb automatisch nach oben.

Wir bedanken uns für die Kenntnismahme.